

連 絡 先	： 物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス : https://www.mlit.go.jp
-------	--

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 08 年 02 月 26 日

リコール届出番号	外-4144	リコール開始日	令和 08 年 02 月 26 日
届出者の氏名又は名称	Stellantis ジャパン株式会社 代表取締役社長 成田 仁	製作国 : フランス共和国 製作者名 : Automobiles PEUGEOT 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-840-240 製作者名 : Automobiles CITROEN 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-55-4106 製作者名 : DS Automobiles 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル TEL:0120-92-6813 ホームページ : https://www.stellantis.jp	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、粒子状物質浄化装置(DPF)の再生インターバルが適正に行われず、DPFに過大な量の粒子状物質が堆積することがある。そのため、DPF再生時にセラミックフィルターが過熱して破損し、排出ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムのバージョンを確認し、最新仕様に更新する。また、粒子状物質浄化装置(DPF)を点検し、交換が必要と判断された場合は新品に交換する。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の 範 囲 及 び 輸 入 期 間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	3DA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRKS415736～VF3MJEHZRNS029003 令和 02 年 08 月 06 日～令和 04 年 04 月 20 日	1,742 台	
プジョー	LDA-P84AH01	「3008」	VF3MJEHZRHS354856～VF3MJEHZRLS134053 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 06 月 22 日	3,421 台	
プジョー	3DA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRKS416230～VF3MJEHZRNS028255 令和 02 年 07 月 14 日～令和 04 年 04 月 02 日	1,660 台	
プジョー	LDA-P87AH01	「5008」	VF3MJEHZRHL073069～VF3MJEHZRLS134806 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	2,323 台	
プジョー	3DA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRLS074075～VF3LHEHZRLS168005 令和 02 年 07 月 14 日～令和 02 年 08 月 31 日	24 台	
プジョー	3DA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRLS074312～VF3LJEHZRLS145856 令和 02 年 07 月 14 日～令和 02 年 08 月 31 日	15 台	

プジョー	LDA-T9AH01	「308」	VF3LHEHZRHS384029～VF3LHEHZRLS135585 平成 30 年 06 月 21 日～令和 02 年 06 月 22 日	384 台	
プジョー	LDA-T9WAH01	「308」	VF3LJEHZRHS356616～VF3LJEHZRLS122845 平成 30 年 05 月 11 日～令和 02 年 05 月 07 日	376 台	
プジョー	3DA-R8AH01	「508」	VR3FHEHZRJY153484～VR3FJEHZRNY510708 平成 31 年 02 月 20 日～令和 04 年 06 月 23 日	1,416 台	
シトロエン	3DA-B787AH01	「C4 スペース ツアラー」	VF73AEHYRJY798359～VF73AEHYRMJ601029 平成 31 年 02 月 02 日～令和 03 年 05 月 03 日	644 台	
シトロエン	3DA-C84AH01	「C5 エアクロス」	VR7AJEHZRJL079620～VR7AJEHZRNL003248 平成 31 年 01 月 16 日～令和 04 年 12 月 27 日	1,352 台	
DS	3DA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRKY216768～VR1JJEHZRNY506208 令和元年 12 月 24 日～令和 04 年 06 月 23 日	384 台	
DS	LDA-X74AH01	「DS 7」	VR1JJEHZRHY161620～VR1JJEHZRLY019677 平成 30 年 07 月 13 日～令和 02 年 04 月 18 日	400 台	
	(13 型式)	(7 車種)	(輸 入 期 間 の 全 体 の 範 囲) 平成 30 年 05 月 11 日～令和 04 年 12 月 27 日	(計 14,141 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。
上記の範囲は、車台番号の下8桁を基に区別しています。

改善箇所説明図



エンジンコントロールユニットにおいて、制御プログラムが不適切なため、粒子状物質浄化装置(DPF)の再生インターバルが適正に行われず、DPFに過大な量の粒子状物質が堆積することがある。そのため、DPF再生時にセラミックフィルターが過熱して破損し、排出ガス規制値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムのバージョンを確認し、最新仕様に更新する。また、粒子状物質浄化装置(DPF)を点検し、交換が必要と判断された場合は新品に交換する。

識別 : 車台番号の左から8桁目の上部に黄色のペイントを塗る。